

## 1. Sadržaj pakiranja

U kutiji se treba nalaziti sljedeće:

- UPS uređaj
- Korisnički priručnik
- Komunikacijski kabel
- CD za instalaciju nadzornog softvera

## 2. Pregled proizvoda



- Utičnice za baterijsko napajanje
- Indikatori stanja
- Ulaz za izmjenično napajanje
- Mrežna sklopka
- Prenaponska zaštita modema/telefona/mreže
- Koaksijalni kabel za prenaponsku zaštitu (opcija)
- USB komunikacijski ulaz
- Prekidač za uklj./isklj.

## 3. Instalacija softvera

1. Umetnite priloženi CD u pogonsku jedinicu diska i slijedite upute na zaslonu. Ako se unutar 1 minute nakon umetanja diska ne prikaže bilo kakav prozor, izvršite setup.exe kako biste pokrenuli instalaciju softvera.
2. Da biste instalirali softver, unesite serijski broj s naljepnice na UPS uređaju.
3. Nakon ponovnog pokretanja računala, nadzorni softver će se prikazati na traci s alatima u obliku zelenog priključka, pored sata.

## 4. Instalacija i prvo pokretanje

**NAPOMENA:** Pregledajte uređaj prije instalacije. Svi isporučeni dijelovi moraju biti u ispravnom stanju.



### Priključivanje na električnu mrežu i punjenje

Priključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom u zidnu utičnicu. Za optimalne rezultate, bateriju punite barem 4 sata prije prve uporabe. Uređaj puni bateriju dok je spojen na električnu mrežu.



### Priključivanje potrošača.

Potrošače priključite u izlazne utičnice na stražnjoj ploči UPS-a. Uključite glavnu sklopku UPS-a i svi uređaji priključeni na UPS bit će zaštićeni.



**POZOR:** Na UPS NIKADA nemojte priključivati laserski pisač i skener. To može oštetiti uređaj.

### Priključivanje modema/telefona/mreže na prenaponsku zaštitu

Modemski/telefonski vod priključite u „IN“ utičnicu s prenaponskom zaštitom na stražnjoj ploči UPS-a. Telefonskim kabelom povežite „OUT“ utičnicu i računalo.

### Priključivanje na utičnicu sa zaštitom za koaksijalni kabel (samo za modele sa zaštitom za koaksijalni kabel)

Ova utičnica služi za zaštitu TV antene, kablenskog sustava i mreže.

### Uključivanje i isključivanje uređaja

UPS uključite pritiskom na prekidač za uklj./isklj. UPS isključite ponovnim pritiskom na taj prekidač. Pojedinih potražite u poglavlju o kontrolnim lampicama.

### Funkcija hladnog starta

Kad je UPS isključen i nema mrežnog napajanja, potrošače možete napajati tako da izvršite hladni start UPS-a.

## 5. Kontrolne lampice

Stanje	Vizualno upozorenje	Alarm
Izmjenična struja	Zelena LED lampica napajanja svijetli	Nema
Baterijsko napajanje	Žuta LED lampica baterijskog napajanja treperi	Oglašava se svakih 10 sekundi
Istrošena baterija	Žuta LED lampica baterijskog napajanja treperi	Oglašava se svaku sekundu
Zamjena baterije	Crvena LED lampica pogreške svijetli	Oglašava se svake 2 sekunde
Preopterećenje	Zelena LED lampica napajanja svijetli	Oglašava se svakih 0,5 sekundi
Pogreška UPS-a	Crvena LED lampica pogreške svijetli	Neprekinuti zvuk alarma



## 6. Važna sigurnosna upozorenja

U ovom priručniku se nalaze važne upute kojih se potrebno pridržavati tijekom instalacije i održavanja UPS-a i baterija.

**OPREZ!!** Da biste spriječili rizik od požara i električnog udara, uređaj instalirajte u unutarnjim prostorima bez provodnih onečišćivača s regulacijom temperature i vlažnosti. (Prihvatljiv raspon temperatura i vlažnosti naveden je u specifikacijama uređaja.)

**OPREZ!!** Prilikom instalacije opreme ukupna struja rasipanja između UPS-a i priključenog potrošača ne smije biti viša od 3,5 mA.

Opasnost od električnog udara. Nakon isključivanja uređaja iz električne mreže, postoji opasnost od visokog napona putem baterijskog napajanja. Iz tog razloga, prilikom održavanja ili servisiranja UPS-a isključite baterijsko napajanje na pozitivnom i negativnom polu, kao i na brzim konektorima baterije.

## 8. Specifikacije

MODEL	530(B) Plus	637(B) Plus	745(B) Plus
<b>ULAZ</b>			
Kapacitet	500VA/300W	625VA/375W	750VA/450W
Napon	220/230/240 V izmjenične struje		
Raspon napona	170-280 V izmjenične struje		
<b>IZLAZ</b>			
Regulacija napona	±10% (bat. napajanje)		
Vrijeme prijenosa	Uobičajeno 2 do 6 ms, maks. 10 ms		
Valni oblik	Simulirana sinusoida (bat. napajanje)		
<b>BATERIJA</b>			
Vrsta i broj	12 V / 7 AH x 1	12 V / 7 AH x 1	12 V / 9 AH x 1
Vrijeme punjenja	4 sata za oporavak do 90 % kapaciteta		
<b>FIZIČKI PODACI</b>			
Dimenzije (DxŠxV)	292 x 199 x 91 (mm) (s postoljem)		
Neto težina (kg)	5.08	5.3	5.88
<b>OKRUŽENJE</b>			
Vlažnost	0-90% RH pri 0- 40 °C (bez kondenzacije)		
Razina buke	Ispod 40 dB		
<b>SUČELJE</b>			
UPS ulaz	Podrška za Windows 98 SE/ME/NT 4.x/2000/ 2003/XP/Vista/2008		

## 9. Uklanjanje poteškoća

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
UPS se ne uključuje.	Isključena je baterija ili nema napona u zidnoj utičnici.	Priključite bateriju i provjerite napon u utičnici.
Žuta LED lampica treperi i zvučni alarm se oglašava isprekidano. Nema poteškoća s mrežnim napajanjem.	UPS nije pravilno priključen na mrežu.	Priključite UPS prema uputama za instalaciju.
	Blokiran je prekidač strujnog kruga.	Pritisnite prekidač.
UPS se gasi nakon nekoliko sekundi, a mrežna sklopka je blokirana.	Najvjerojatnije je zbog kvara na računalu došlo do kratkog spoja na izlazu UPS-a.	Odvojite računalo od UPS-a i pritisnite sklopku.
Pogrešno vrijeme rada	Baterija nije potpuno napunjena.	Uređaj puniti barem 4 sata.
	Baterija je pri kraju korisnog vijeka trajanja.	Starenjem baterije smanjuje se vrijeme rada uređaja. Zamijenite bateriju na gore navedeni način.

## 7. Zamjena baterije

**OPREZ!!** Servisiranje baterija smiju obavljati ili nadzirati samo stručne osobe uz pridržavanje potrebnih mjera predostrožnosti. Neovlašteno osoblje ne smije doći u dodir s baterijama.

**OPREZ!!** Uvijek koristite baterije jednakog broja i vrste.

**OPREZ!!** Napon unutarnje baterije iznosi 12 V DC.

Zatvorena, olovno-kiselinska baterija sa 6 članaka.

**OPREZ!!** Ne bacajte baterije u vatru. To može prouzročiti eksploziju. Ne otvarajte i ne uništavajte baterije. Elektrolit može iscuriti te oštetiti kožu i oči.


**OPREZ!!** Baterija može prouzročiti strujni udar i kratki spoj.

Prije zamjene baterija potrebno je učiniti sljedeće:


- 1) Uklonite satove, prstenje i druge metalne predmete.
- 2) Koristite samo alat s izoliranim drškama.
- 3) Nosite gumene rukavice i čizme.
- 4) Ne odlažite alat i metalne dijelove na baterije.
- 5) Isključite izvor napajanja prije uključivanja i isključivanja stezaljki baterija.

### Jednostavna zamjena baterija:

- 1) Odvrnite vijke na dnu UPS-a kako biste otvorili poklopac kućišta za baterije.



- 2) IZVADITE bateriju iz kućišta i odspojite dvije žice kojima je priključena na UPS. Umetnite novu bateriju iste vrste.



- 3) Zatvorite poklopac kućišta za baterije.

