


**SR**

# **PRIRUČNIK ZA KORISNIKE**

**PowerMust Office**



**Uređaj za neprekidno napajanje**

# VAŽNE INSTRUKCIJE O SIGURNOSTI

## SAČUVAJTE OVE INSTRUKCIJE


U ovom priručniku se nalaze važne instrukcije za skup uređaja Models PowerMust Office kojih se treba držati za vreme montaže i održavanja UPS-a i baterija.

- Pokazani su i objašnjeni simboli za svaku stavku.
  - Pokazan je i objašnjen simbol ON/OFF.
  - Pokazan je i objašnjen simbol za identifikovanje komunikacionih ulaza koji ne čine telefonsku vezu.
  - Interni napon baterije iznosi 12Vdc.
  - UPS sa zamenjivim baterijama sadržava i okruženje (zagađivače kontrolisane temperaturom ili koji mogu da se oslobole u unutrašnjim prostorijama, kao i provodne zagađivače).
  - Maksimalna temperatura okruženja iznosi 40°C.
  - Opremu treba da instalira osoblje servisa.
  - Za vreme montaže opreme treba da se spriči da ukupna propuštena struja između UPS-a i spojenog potrošača ne prelazi preko 3,5 mA.
  - Oprez, uređaj može da prouzrokuje strujni udar. Za vreme isključivanja uređaja iz mreže, opasnost od visokog napona još uvek može da bude prisutna preko baterijskog napajanja. Baterijsko napajanje treba zato da se isključi na pozitivnom i negativnom polu, kao i na brzim konektorima baterije za vreme održavanja ili servisiranja UPS-a.
  - Uvek koristite jednak broj i vrstu baterija.
  - Ne bacajte baterije u vatru. To može prouzrokovati eksploziju. Ne otvarajte i ne oštećujte bateriju ili baterije. Elektrolit je štetan za kožu i oči.
  - Baterija može da prouzrokuje strujni udar i kratki spoj. Za vreme rada s baterijama, treba da se pridržavate sledećih mera opreza:
    - 1) Uklonite satove, prstenje i druge metalne predmete.
    - 2) Koristite alate s izolovanim ručkama.
  - **POZOR!! NE SPAJAJTE induktivne potrošače na izlaze s baterijskim napajanjem UPS-a.** U induktivne potrošače spadaju laserski štampači, skeneri, električni ventilatori, hladnjaci, sušila za kosu i druga oprema s ugrađenim motorom. Velika početna struja ovih induktivnih potrošača može da ošteti UPS.
- Oštećenja UPS-a nastala pogrešnim korištenjem poništavaju garanciju proizvoda.**

## System Description – Opis sistema

1. On/Off prekidač
2. Zaštita modemskih/telefonskih linija od strujnog udara
3. RS-232 komunikacioni ulaz
4. USB ulaz
5. Utičnice s baterijskim napajanjem

6. Utičnice sa zaštitom od strujnog udara
7. Indikator kvara – Crvena LED dioda
8. Izmenična struja – Zelena LED dioda
9. Baterijsko napajanje – Žuta LED dioda




## Montaža i rad

UPS može jednostavno da se montira na sledeći način. Glavni prekidač mora da bude u položaju ON, a sva oprema spojena na utičnice s baterijskim napajanjem, jer u suprotnom UPS neće raditi, a oprema neće biti zaštićena za vreme nestanka električne energije.

### 1. Pregled

Izvadite UPS iz kutije i pregledajte je li oštećen u transportu. Ako otkrijete oštećenje, zapakujte uređaj i vratite ga na prodajno mesto gde ste ga kupili.




### 2. Smeštaj

UPS možete da instalirate u bilo kojem zaštićenom okruženju koje osigurava odgovarajući protok vazduha oko uređaja, bez preterane prašine, korodivnih isparenja i provodnih zagadivača. NE POSTAVLJAJTE UPS u okruženje s previsokom temperaturom ili vlažnosti.




### 3. Punjenje

Uređaj iz tvornice dolazi s potpuno napunjenoj internom baterijom, međutim, deo naboja može da se izgubi za vreme transporta, pa prije korištenja bateriju treba ponovo napuniti. Spojite uređaj na električnu mrežu i pustite da se u celosti napuni tako što na njega nećete spajati bilo kakve potrošače (električne uređaje poput računara, monitora, itd.) barem 24 sata.




#### 4. Spajanje na računar

Spojite jedan računarski uređaj u jednu od utičnica s baterijskim napajanjem na vrhu UPS-a. Za detaljan opis položaja utičnica s baterijskim napajanjem molimo pogledajte deo Opis sistema.




#### 5. Mrežna veza (RJ-45)

Spojite dolaznu mrežnu liniju na "In" ulaz na ploči UPS-a. Jedan kraj drugog mrežnog kabla spojite na "Out" ulaz UPS-a. Sedeći mrežni kabl spojite na telefon ili faks uređaj, kao što je prikazano dole.



#### 6. Veza putem serijskog kabela

Da biste obezbedili automatsko gašenje vašeg operativnog sistema spojite RS-232 serijski kabl kako je prikazano na dijagramu dole. Šta se tiče USB serijskog kabla, jednostavno spojite UPS na računar i USB kabl će se automatski detektovati.



#### 7. Uključivanje/isključivanje

Pritisnite glavni prekidač da biste uključili UPS. Pritisnite glavni prekidač da biste isključili UPS.



#### 8. Funkcija DC Start

Funkcija DC Start osigurava uključivanje UPS-a u slučaju nedostupnosti izmenične struje i potpune napunjenoosti baterije. Jednostavno pritisnite glavni prekidač da biste uključili UPS.


## 9. Zamena baterija

Baterije zamenite na način pokazan na donjim slikama.

Korak 1: Odvignite šrafove na dnu UPS-a da biste otvorili poklopac kućišta za baterije.

Korak 2: Nakon skidanja poklopca, baterije lagano izvucite iz kućišta.


Korak 3: Odvojite dve žice koje spajaju baterije s UPS-om i umetnите istu vrstu baterija. Istrošene baterije otklonite na propisano mesto.



Slika 1




Slika 2



Slika 3

## Instalacija WinPower softvera

WinPower je nova marka softvera za nadzor i kontrolu UPS-a koja nudi srođan korisnički interfejs za nadzor i kontrolu vašeg UPS-a. Ovaj jedinstveni softver obezbeđuje sigurno automatsko gašenje operativnog sistema u slučaju nestanka struje. Pomoću ovog softvera korisnici mogu da nadziru i kontrolišu svaki UPS u istoj LAN mreži koliko god da su udaljeni od njega.



### ZA OS WINDOWS:

1. Umetnите instalacijski CD u CD-ROM drajv i sledite instrukcije na ekranu.  
Ako se 1 minuta nakon umetanja CD-a ne prikaže nikakav prozor, pokrenite setup.exe da biste započeli instalaciju softvera.
2. Upišite serijski broj: 511C1-01220-0100-478DF2A da biste instalirali softver..  
Nakon restartovanja računara, ikona WinPower softvera pojavit će na sistemskom trayu pored sata u obliku zelenog priključka.

Beleška: Funkcija otkrivanja nivoa opterećenja nije raspoloživa kod PowerMust Office UPS-a. Početna vrednost nivoa opterećenja uvek će biti podešena na 30%.

## Specifikacije

| MODEL                    |  | PowerMust Office 350  | PowerMust Office 650 |
|--------------------------|--|---|----------------------|
| CAPACITY                 | VA   | 350VA   | 650 VA               |
|                          | W  | 210W  | 390W                 |
| ULAZ                     | Napon  | 120 VAC ili 220/230/240VAC  |                      |
|                          | Faza   | Jednofazni  |                      |
| IZLAZ (Fazni izmenjivač) | Raspon napona  | 120 VAC ili 220/230/240VAC ± 10%  |                      |
|                          | Frekvencija  | 50Hz ili 60 Hz ± 1Hz  |                      |
|                          | Oblik talasa   | Modifikovani sinusni talas  |                      |
| VРЕME ПРЕНОСА            | Tipično  | 2-6ms   |                      |
|                          | Tip baterije   | 12V 4.5Ah   | 12V 7Ah              |
|                          | Broj baterija  | 1   | 1                    |
|                          | Vreme punjenja   | 24 sata do 90% napunjenošću   |                      |
| BATERIJA                 | Vreme podrške (kod opterećenja računarom sa 17" monitorom) | 6 minuta  | 16 minuta            |
| DISPLAY/EKRAN            | LED dioda  | Uključeno, Podrška  |                      |
| ZVUČNI ALARM             | Baterijsko napajanje                                       | Aktivira se svakih 10 sekundi   |                      |
|                          | Istrošena baterija   | Aktivira se svaku sekundu   |                      |
|                          | Zamena baterija  | Aktivira se svake 2 sekunde   |                      |
|                          | Kvar   | Neprekidni zvuk alarma  |                      |
| PROTECTION/ZAŠTITA       | Potpuna zaštita  | Zaštita od podnapona, prenapona i kratkog spoja<br>Trostruka RJ 45 zaštita modemskih/telefonskih linija |                      |
| FIZIČKI PODACI           | Dimenzije (DxŠxV)  | 297X192X90 (mm)   |                      |
|                          | Neto težina  | 4,3kg   | 6,2kg                |
| UTIČNICE                 | NEMA standard  | 6 utičnica (2 za premošćenje, 4 pričuvne)   |                      |
|                          | Suko utičnica  | 4 utičnice (1 za premošćenje, 3 pričuvne)   |                      |
|                          | Francuska utičnica   | 4 utičnice (1 za premošćenje, 3 pričuvne)   |                      |
| OKRUŽENJE                | Radna temperatura  | 0-40°C  |                      |
|                          | Vlažnost (radna okolina)                                   | 20% -90%  |                      |
| INTERFEJS                | RS-232 ulaz  | Windows 98/NT/2000/XP, Linux, Sun Solaris, IBM Aix HP-UX, Compaq True64, SGI IRIX, FreeBSD, i MAC       |                      |
|                          | USB ulaz   | Windows 98/2000/ME/XP   |                      |

## Rješavanje problema

U slučaju neprikladnog rada UPS-a, molimo pogledajte sledeću tabelu.

| Simptom  | Mogući uzrok                           | Rešenje  |
|--|--|--|
| Svetli žuta LED dioda, ali zvučni alarm se aktivira isprekidano.   | UPS nije ispravno priključen na mrežu. | Priklučite UPS prema uputama za montažu.               |
| Svetli crvena LED dioda, ali zvučni alarm se aktivira isprekidano. | Istrošena baterija                     | Molimo zamenite bateriju drugom, iste nominalne snage. |
| Svetli crvena LED dioda, ali zvučni alarm je neprekidan.           | Kratki spoj u UPS uređaju              | Proverite da li je izlazna veza ispravna.              |

U slučaju pojave neuobičajenih situacija koje nisu navedene u tabeli, molimo vas obratite se osoblju servisa.